






Scenariul 9.A. Avariarea unui recipient (butoi sau IBC) în cadrul operațiunilor de descărcare a materiilor prime din autovehiculele de transport pe rampa de descărcare rezultând scurgerea întregii cantități de substanță conținută de recipient posibil a genera incendiu  
**POOLFIRE**



			ID_Eveniment	Sc9A	an <sup>-1</sup>
			Instalatie	Zona noua de descarcare la rampa de descarcare exterioara	
			Tip_Eveniment	PoolFire	
			Substanta	2.4TDI	
			Localitate	Ploiesti	
			Frecventa	1.35E-05	
	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	16	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	20	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	22	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	26	m



Scale: 1:2,000