


MUNICIPIUL PLOIESTI



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatiilor tehnice, faza Expertiza Tehnica,
pentru obiectivele de investitii:

- Pod peste paraul Dambu in dreptul strazii Namoloasa**
- Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor**
- Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober**
- Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului**
- Pod peste paraul Dambu, str.Mircea cel Batran**
- Pod peste paraul Dambu, str.Oborului**
- Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu**

Paraul Dambu este un curs de apă, afluent al râului Teleajen, care traverseaza Municipiul Ploiesti in partea nord-estica a acestuia.

Podurile si pasarelele amplasate in locatiile mentionate mai sus au fost construite pentru a permite traficul auto si/sau pietonal pe ambele maluri ale paraului Dambu.

Avand in vedere gradul de degradare constatat prin examinare directa si necesitatea executarii lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor, au fost elaborate documentatii tehnice, faza expertiza tehnica, pentru fiecare obiectiv in parte.

Pentru determinarea starii tehnice a constructiilor, proiectantul de specialitate a aplicat « *Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod* », indicativ AND 522-2002 si « *Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere* », indicativ AND 534-1998.

Referatele de expertiza tehnica cuprind urmatoarele constatari ale starii tehnice a constructiilor si recomandari:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII	CONSTATARI STARE TEHNICA	RECOMANDARE
1	Pod peste paraul Dambu in dreptul	Clasa stare tehnica IV :	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF, PT+DE si

	strazii Namoloasa	Stare nesatisfacatoare	executarea unui pod nou
2	Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor	Clasa stare tehnica V : Stare tehnica ce nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF, PT+DE si executarea unui pod nou
3	Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului	Clasa stare tehnica V : Stare tehnica ce nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF, PT+DE si executarea unei pasarele noi
4	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti	Clasa stare tehnica III – Stare tehnica satisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare pasarelei existente, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice
5	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov	Clasa stare tehnica V : Stare tehnica ce nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF, PT+DE si executarea unei pasarele noi
6	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare pasarelei existente, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice (inlaturarea conductei de apa dezafectate de pe pasarela)
7	Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice
8	Pod peste paraul Dambu, str.Mircea cel Batran	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii

			necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice
9	Pod peste paraul Dambu, str. Oborului	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice
10	Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnice, faza Expertiza Tehnica, pentru obiectivele de investitii:

Pod peste paraul Dambu in dreptul strazii Namoloasa

Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor

Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului

Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti

Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov

Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober

Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului


Pod peste paraul Dambu, str. Mircea cel Batran

Pod peste paraul Dambu, str. Oborului

Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu

VICEPRIMAR cu atributii de PRIMAR

Iulian Liviu Teodorescu



MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentatiilor tehnice, faza Expertiza Tehnica,
pentru obiectivele de investitii:

Pod peste paraul Dambu in dreptul strazii Namoloasa

Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor

Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului

Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti

Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov

Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober

Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului

Pod peste paraul Dambu, str.Mircea cel Batran

Pod peste paraul Dambu, str.Oborului

Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu

Paraul Dambu este un curs de apă, afluent al râului Teleajen, care traverseaza Municipiul Ploiesti in partea nord-estica a acestuia.

Podurile si pasarelele amplasate in locatiile mentionate mai sus au fost construite pentru a permite traficul auto si/sau pietonal pe ambele maluri ale paraului Dambu.

Avand in vedere gradul de degradare constatat prin examinare directa si necesitatea executarii lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor, au fost elaborate documentatii tehnice, faza expertiza tehnica, pentru fiecare obiectiv in parte.

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII	CARACTERISTICI TEHNICE	STAREA ACTUALA A CONSTRUCTIEI
1	Pod peste paraul Dambu in dreptul strazii Namoloasa	Lungime = 13,50 m Latime = 6,22 m Parte carosabila = 4,65 m Trotuare = 1,16 m un singur trotuar existent Structura metalica	An constructie = circa 1960 Structura corodata, nevopsita, degradata Elevatii din beton erodat Cale degradata (crapaturi, fisuri, gropi)
2	Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor	Lungime = 9,72 m Latime = 3,76 m Parte carosabila = 4,65 m	An constructie = circa 1960 Structura corodata, nevopsita, degradata

		Trotuare = fara trotuare Structura metalica	Elevatii din tabla corodată, parapete metalice necorespunzătoare, deformată, cu elemente lipsă, ruginite Cale degradată (denivelări, crăpături, fisuri, gropi) și supraincărcați
3	Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului	Lungime = 13,10 m Latime = 1,34 m Structura metalica	An constructie = circa 1955 Suprastructura neprotejata si nevopsita cu tevi foarte grav corodate Tabla caii deformata transversal (elemente de sustinere care au cedat)
4	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti	Lungime = 14,40 m Latime = 3,00 m Structura metalica	An constructie = circa 1970 Suprastructura neprotejata si nevopsita, degradata Tabla caii gaurita
5	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov	Lungime = 16,75 m Latime = 1,50 m Structura metalica	An constructie = circa 1960 Executie neprofesionista, cu erori grave Suprastructura grav deformata, neprotejata si nevopsita Grinzi ruginite, contravantuire lipsa Structura metalica fara fundatie Tabla caii deteriorata, uzata
6	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober	Lungime = 20,50 m Latime = 3,20 m Suprastructura fasii cu goluri	An constructie = circa 1970 Degradari, neconformati Supraincărcați - conducta de apa dezafectata, neintretinuta
7	Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului	Lungime = 17 m Latime = 45,89 m Structura beton si metalica	An constructie = 3 etape :1955, 1973, 2013 Degradari (betoane exfoliate, armaturi neacoperite cu beton, corodate, infiltratii, etc) Cale supraincărcați Parte carosabila si trotuare cu denivelari, borduri degradate
8	Pod peste paraul Dambu, str.Mircea cel	Lungime = 27,90 m Latime = 10,40 m Parte carosabila = 7,92 m	An constructie = circa 1980 Degradari (betoane exfoliate, armaturi neacoperite cu beton,


	Batran	2 trotuare = 1,02+1,03m Elemente prefabricate Cale = beton asfaltic	corodate, infiltratii, etc)
9	Pod peste paraul Dambu, str.Oborului	Lungime = 18,38 m Latime = 8,13 m Parte carosabila = 6,06 m 2 trotuare = 0,82+0,83	An constructie = circa 1980 Degradari (betoane exfoliate, armaturi neacoperite cu beton, corodate, infiltratii, etc)
10	Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu	Lungime = 18,55 m Latime = 30,60 m Parte carosabila = 23,87 m 2 trotuare = 3,43+2,60	An constructie = circa 1983 Neconformitati ale constructiei, degradari (betoane exfoliate, armaturi neacoperite cu beton, corodate, infiltratii, etc)

Pentru determinarea starii tehnice a constructiilor, proiectantul de specialitate a aplicat « *Instructiunile pentru stabilirea starii tehnice a unui pod* », indicativ AND 522-2002 si « *Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere* », indicativ AND 534-1998.

Referatele de expertiza tehnica cuprind urmatoarele constatari ale starii tehnice a constructiilor si recomandari:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII	CONSTATARI STARE TEHNICA	RECOMANDARE
1	Pod peste paraul Dambu in dreptul strazii Namoloasa	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF, PT+DE si executarea unui pod nou
2	Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor	Clasa stare tehnica V : Stare tehnica ce nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF, PT+DE si executarea unui pod nou
3	Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului	Clasa stare tehnica V : Stare tehnica ce nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF, PT+DE si executarea unei pasarele noi
4	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti	Clasa stare tehnica III – Stare tehnica satisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare pasarelei existente, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice

5	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov	Clasa stare tehnica V : Stare tehnica ce nu asigura conditii minime de siguranta a circulatiei	Elaborarea documentatiei tehnice, fazele SF PT+DE si executarea unei pasarele noi
6	Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare pasarelei existente, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice (inlaturarea conductei de apa dezafectate de pe pasarela)
7	Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice
8	Pod peste paraul Dambu, str.Mircea cel Batran	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice
9	Pod peste paraul Dambu, str.Oborului	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice
10	Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu	Clasa stare tehnica IV : Stare nesatisfacatoare	Se va elabora documentatie tehnica, DALI, PT+DE si se vor executa lucrari de reparatii necesare podului existent, conform conditiilor si recomandarilor expertizei tehnice



Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiesti, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnice, faza Expertiza Tehnica, pentru obiectivele de investitii:



- Pod peste paraul Dambu in dreptul strazii Namoloasa**
- Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor**
- Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober**
- Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului**
- Pod peste paraul Dambu, str.Mircea cel Batran**
- Pod peste paraul Dambu, str.Oborului**
- Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu.**

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

**Director Executiv
Mihaela IAMANDI**

**Sef Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri
Daniel DOBRE**

AVIZAT,

**DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv
Elena VASILE**

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE
Director Executiv**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.4**



**COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ,
REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ,
CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE
ARHITECTURĂ**

RAPORT

Comisia a luat in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnice, faza Expertiza Tehnica, pentru obiectivele de investitii:

- Pod peste paraul Dambu in dreptul strazii Namoloasa**
- Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor**
- Pasarela peste paraul Dambu pe strada Cometului**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Badesti**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii Neajlov**
- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul depozitului Kober**
- Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului**
- Pod peste paraul Dambu, str.Mircea cel Batran**
- Pod peste paraul Dambu, str.Oborului**
- Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu**

*AXE FAVORABILE DIN PUNCT DE VEDEERE
URBANISTIC.*

**PRESEDINTE,
George BOTEZ**

Data

20.02.2015.

**SECRETAR,
Razvan URSU**

MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE



AVIZ
Nr. 1/19.01.2015

1. Denumire proiect: *E.T.- Pod peste paraul Dambu în dreptul strazii Namoloasa*

2. Proiectant – *S. C. DRUM CONCEPT S.R.L*

3. Beneficiar – *SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI*

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Starea tehnica actuala un corespunde conditiilor minime de circulatie.

Se impune executarea unei pasarele noi.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:


AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

PRESEDINTE COMISIE

PREMAR
IULIAN BADESCU
MUNICIPIUL
PLOIESTI
PRAHOVA

SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE



AVIZ
Nr. 2/19.01.2015

1. Denumire proiect: *E.T.- Pod peste paraul Dambu pe strada Muzelor*

2. Proiectant – *S. C. DRUM CONCEPT S.R.L*

3. Beneficiar – *SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI*

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .


Starea tehnica actuala un corespunde conditiilor minime de circulatie.

Se impune executarea unui pod nou.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:


AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU



SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA

**MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE**



**AVIZ
Nr. 3/19.01.2015**

1. Denumire proiect: ***E.T.- Pasarela peste paraul Dambu pe str.Cometului***

2. Proiectant – ***S. C. DRUM CONCEPT S.R.L***

3. Beneficiar – ***SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI***

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Starea tehnica actuala un corespunde conditiilor minime de circulatie.

Se impune executarea unei pasarele noi.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:

AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

**PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU**

**SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA**

**MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE**



**AVIZ
Nr. 4/19.01.2015**

1. Denumire proiect: ***E.T.- Pasarela peste paraul Dambu in dreptul strazii
Badesti***

2. Proiectant – ***S. C. DRUM CONCEPT S.R.L***

3. Beneficiar – ***SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI***

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Starea tehnica actuala un corespunde conditiilor minime de circulatie.

Se recomanda executarea lucrarilor de reparatii.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:

AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii


**PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU**

**SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA**

M. Stochita

I. Badescu

MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE



AVIZ
Nr. 5/19.01.2015

1. Denumire proiect: *E.T. - Pasarela peste paraul Dambru in dreptul strazii Neajlov*

2. Proiectant – *S. C. DRUM CONCEPT S.R.L*

3. Beneficiar – *SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI*

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Starea tehnica actuala un corespunde conditiilor minime de circulatie.


Se recomanda realizarea unei pasarele noi.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:

AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU

SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA



**MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE**



**AVIZ
Nr. 6/19.01.2015**

1. Denumire proiect: ***E.T. - Pasarela peste paraul Dambu in dreptul
depoului Kober***

2. Proiectant – ***S. C. DRUM CONCEPT S.R.L***

3. Beneficiar – ***SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI***

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Starea tehnica actuala un corespunde conditiilor minime de circulatie.

Propunem efectuarea lucrarilor de reparatii.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se
acorda:


AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

**PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU**

**SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA**



MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE



AVIZ
Nr. 7/19.01.2015

1. Denumire proiect: ***E.T.- Pod peste paraul Dambu pe strada Strandului***
2. Proiectant – ***S. C. DRUM CONCEPT S.R.L***
3. Beneficiar – ***SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI***

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Starea tehnica nesatisfacatoare.


Propunem lucrari de largire a podului, lucrari la suprastructura, racorduri cu terasamentele

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:


AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU

SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA



**MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE**



**AVIZ
Nr. 8/19.01.2015**

1. Denumire proiect: ***E.T.-Pod peste paraul Dambu, str. Mircea cel Batran***
2. Proiectant – ***S. C. DRUM CONCEPT S.R.L***
3. Beneficiar – ***SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI***

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .

Starea tehnica nesatisfacatoare.


Propunem executarea de lucrari la suprastructura, calea de rulare si trotuare, racorduri cu terasamente.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:


AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

**PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU**

**SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA**



MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE



AVIZ
Nr. 9/19.01.2015

1. Denumire proiect: *E.T. - Pod peste paraul Dambu, strada Oborului*

2. Proiectant – *S. C. DRUM CONCEPT S.R.L*

3. Beneficiar – *SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI*

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .


Starea tehnica nesatisfacatoare.

Propunem largirea podului la 7,80 m si trotuare 2X1,5 m.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:


AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU



SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIESTI
COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE



AVIZ
Nr. 10/19.01.2015

1. Denumire proiect: ***E.T.- Pod peste paraul Dambu strada Mihai Bravu***
2. Proiectant – ***S. C. DRUM CONCEPT S.R.L***
3. Beneficiar – ***SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI***

In urma examinarii se constata ca documentatia prezentata :

- corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;
- respecta avizele si acordurile solicitate ;
- satisface exigentele de performanta esentiale – (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotelor)

Conditii si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara conditii .


Starea tehnica nesatisfacatoare.

Propunem lucrari la suprastructura, calea de rulare si trotuare, racorduri cu terasamentele

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al sedintei din data de 19.01.2015 se acorda:


AVIZ FAVORABIL
acestei documentatii, fara conditii

PRESEDINTE COMISIE
PRIMAR
IULIAN BADESCU



SECRETAR COMISIE
MARIANA STOCHITA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice, faza Expertiză Tehnică, pentru obiectivele de investiții: Pod peste pâraul Dâmbu în dreptul străzii Nămolosa, Pod peste pâraul Dâmbu pe strada Muzelor, Pasarelă peste pâraul Dâmbu pe strada Cometului, Pasarelă peste pâraul Dâmbu în dreptul străzii Bădești, Pasarelă peste pâraul Dâmbu în dreptul străzii Neajlov, Pasarelă peste pâraul Dâmbu în dreptul depozitului Kober, Pod peste pâraul Dâmbu pe strada Ștrandului, Pod peste pâraul Dâmbu, str. Mircea cel Bătrân, Pod peste pâraul Dâmbu, str. Oborului, Pod peste pâraul Dâmbu strada Mihai Bravu

si a emis:

auz favorabil

PREȘEDINTE,
Palas Paul

SECRETAR,
Dragulea Sanda

Data: 23.03.2015